

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## **ROMIESMALTE**

## DESCRIPCIÓN

ROMIESMALTE es una pintura hecha con resinas sintéticas de excelente calidad, con la máxima resistencia a la humedad, manchas y las inclemencias del clima. ROMIESMALTE ofrece una amplia gama de colores, ideales para muros (incluso fachadas), muebles de madera o metal y cercas para jardines. Permite contar con acabados brillantes y mates, así como una amplia gama de colores que conservarán su color y apariencia por mucho más tiempo.

### **USOS**

Para la protección de superficies de madera y metálicas tales como maquinarias, tuberías, cerchas, ventanas, pasamanos, columnas y vigas, transformadores, etc., y otros elementos metálicos en ambientes de mediana agresividad.

### **VENTAJAS**

- ✓ Rápido secado
- ✓ Máxima retención de color
- ✓ Excelente resistencia al lavado y la intemperie
- ✓ Versátil para usar en metal, madera o muros
- ✓ Bajo amarillamiento.
- ✓ Acabado liso y suave

#### **INFORMACION DEL PRODUCTO**

Presentación	Caneca	(22 Kg)	
	Media caneca (11 Kg)		
	Galón	(4.4 Kg)	
	Cuarto	(1 Kg)	
	Octavo	(0.5 Kg)	
	Dieciséis	(0.25 Kg)	
Vida de recipiente	18 meses a partir de la fecha de fabricación		
	Una vez abierto el envase se recomienda consumir el producto completamente.		
Viscosidad	112 ± 3 Unidades Krebs (a temperatura ambiente)		
Densidad	4.1 ± 0.23 kg/gal		
Colores mate	Blanco y negro		



Colores brillantes B

Blanco, negro, rojo, azul, amarillo, caoba, tabaco y verde

### **RENDIMIENTO**

#### ✓ En METAL a 2 manos

Superficie nueva 18 a 20 metros cuadrados por Gl.

Repinte color diferente 20 a 25 metros cuadrados por Gl.

Repinte mismo color 25 a 30 metros cuadrados por Gl

### ✓ En MADERA a 2 manos


Superficie nueva 15 a 18 metros cuadrados por Gl.

Repinte color diferente 20 a 23 metros cuadrados por Gl.

Repinte mismo color 23 a 25 metros cuadrados por Gl.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Limpie y corrija imperfecciones de la superficie. No debe tener polvo, grasa, debe estar libre de óxido, aceite, humedad y pintura vieja que no esté bien adherida. En caso de existir pinturas viejas bien adheridas a la superficie y en buen estado se deben lijar hasta eliminar completamente el brillo.





3. ROMIESMALTE se puede aplicar con brocha, rodillo o un equipo convencional. Se recomienda que el tiempo de aplicación entre capas debe ser de 2 a 4 horas aproximadamente a temperatura ambiente.

